## 国産車

トヨタ																	TOYOTA																		
スペック [仕 様] エクステリア [外 装]															インテリア [内 装]																				
	年式				ヘッドランプ							フォグランブ				フロントスモールランブ		ライセンス (ナンパー) ランプ		バックランプ		ウインカー球			パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ	/J	
モデル名		主要型式	純正装4	けいレブ		あバルブ		LED対応パルブ				HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	筒正装着 パルブ	LED	純正祭着 パルブ	LED	純正装着 パルプ	LED	フロント リア 株正装着 LED 株正装着 LED		7	MTWM		W.T.V.		0708		60.T.W.66	W778			備 考	
アレックス			н	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Hi Lo	純正装着 パルプ		LED	Auto	Nive		1009		パルタ		就正装着 パルブ	LED	パルプ	LED	対正装者 バルブ LED		終正禁機 パルプ LED		終正装着 パルブ	LED	終正装着 パルブ	LED	向正表 <b>を</b> パルプ LED	LED	
アレックス	H13.1 ~ H14.8		н	4						H4	HB4	× 備考11		HB4	T10		T10		T20 (シングル)		T20 (シングル)		T20 (シングル)				BA9S		T10×31						年式が売く打員が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。 11. 平成17年12月31日以前に敬適された両両のフォグランプにHIDを装着する と、保安基準の水量を招えてしまうため、装着はできません。 ※04: 打体により、配光が見れる場合があります。
		NZE12# ZZE12#	Н7	Н7		× 備考6	×	×	Н7	Н7	НВ4	× 備考11		HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー				BA9S	BA9S	T10×31	T10×3	1				6. ヘッドライト内部の高州版社/ILV-ガゲドカするため、HIDVステム品間が1できません。 11. 平和17年12月31日以前に設定された職員のフォグランプたHIDD表彰 書すると、保証基準の企業を終えてしまうため、発着日できません。 14クインカーと近り不支援を回る後、発展サキンセラーセット (ALLO2B) が必要だとびます。 2004:17年により、配文が流れる場合があります。
			Н7	HID (D2R)		D2RS	×	×	Н7	×	НВ4	× 備考11		HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 備考12	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー				BA9S	BA9S	T10×31	T10×3	1				
	H16.5~H18.9		Н7	Н7		Prime H7	×	×	H7	Н7	НВ4	Zeruch HB3/4 11 13		HB4	T10	T10	T10	T10	\$25 (シングル)	T20	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	\$25 (シングル)				BA9S	BA9S	T10×31	T10×3	1				※A:HID核器の際は、車両ごとの構図が必要です。 (シェードまでの距離) 14.ウインカーにED/以了を装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット
			Н7	HID (D2R)		D2RS	×	×	Н7	×	НВ4	Zeruch HB3/4 11 13		HB4	T10	T10	T10	T10	\$25 (シングル)	T20	T20 備考12	T20 備考14 1	\$25 (シングル)				T10	T10	T10×31	T10×3	1				(ALL92B) が必要となります。 ※04: 行体により、配光が乱れる場合があります。

\*表記号について 〇:適合可 ×:適合不可 - : 適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

HIDシステム取付時には、インパータ固定時に事体との絶縁処理が必要です。

2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。

9. パルプ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。

3. HID. LEDシステム英書に必要なパルプ体方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 10. フェグランプにHIDを英書すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり書ったりする可能性があります。

4. HID、LEDシステム取付時には、終正のハロゲンのOリングをご使用ください。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。 6. ヘッドライト内部の連光板にパルプが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。 13.フォグランプに黄色いガラスカパーが装着されている場合はパルプが当たる為、装着不可。

8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。

HIDシステム取付時には、パルプ挿入口が狭いため、パルプ挿入口の拡大加工が必要です。

14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。

15.平成11年式以前の東南は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。