

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

ダイハツ

DAIHATSU

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				プロントスモールランプ		ライセンス(タンパー)ランプ		バックランプ		ウインカー群				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーシ(ドア)ランプ			ラゲッジランプ						
			修正装着バルブ	Hi	Lo	LED対応バルブ	Hi	Lo	CATZハロゲンバルブ	Hi	Lo	修正装着バルブ	Hi	Lo	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	
ハイザー																																				
ハイザー	H11.9~H14.7	G30#G G31#G	H4	Prime H4DSD 15		H4	H1	x	x	x	H1	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31									14.ウインカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B ¥2,000 税別)が必要となります。

*表記号について : 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、要ADLユニット(CZL117)¥2,700 税別)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、修正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステム取付時には、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリアフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータLL918 (¥5,700 税別)が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000 税別)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古い灯高が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。