

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ									フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバ)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考		
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	プロット		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo											Hi		Lo	Hi
フレアクロスオーバー																																						
フレアクロスオーバー	H26.1~	MS31S	HID (D4S)	D4RS	x	x	H8			CLC50 CLC60	H8	LED	x	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14							T10x31	T10x31						T10x31	T10x31

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HIDシステム取付時は、要ADLユニット-CZL117の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ能力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、修正のバルブのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超過してしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が発化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。