

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産
スバル
SUBARU

スベック (仕 様)			エクステリア (外 装)																インテリア (内 装)																				
モデル名	年 式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチャシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CAT2ハロゲンバルブ		純正装着バルブ		HID		REFLEX LED		CAT2ハロゲン		純正装着バルブ		LED		純正装着バルブ		LED		フロント		リア		純正装着バルブ		LED			純正装着バルブ		LED	
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo																													
ソルテラ																																							
ソルテラ	R4.5 ~	XEAM10X YEAM15X	LED	LED	X	X	X	X	X	X	X	LED	X	X	X	X	LED	X	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X							LED	X		

*表記時について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- [備考]
1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。

2. HID/LEDシステム取付時には、車ADLユニット（CZL113）の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンφOリングをご使用ください。

5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

7. H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。

8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。

9. バルブ固定後が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。

13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。

14. ウインカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL928）が必要となります。

15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

- 【ご注意】
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の動作しない場合がございます。予めご了承ください。