国産車

トヨタ																													ΤO	YOTA	1					
スペック [仕	様]		I.	クステリア	7 [外 装	ŧ]																			1	ンテリア	/テリア [内 装]									
モデル名	年式	主要型式		ヘッドランブ						フォグランブ				フロントス	Eールランプ	ライセンス ラ:	ライセンス (ナンバー) ランブ		バックランプ		ウインカー球			パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア)ランブ		ラゲッジランブ		俳 考		
27//1	474	INEX	純正装 Hi	とo Lo			LED対応バルブ Hi Lo		CATZ ハロゲン Hi Lo		詞正装着 パルプ HID		REFLEX CAT: LED パロゲ		純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルプ	LED	終正装着 パルプ	LED	フロント リア 純正装着 LED 純正装着 LED			純正装着 パルプ LED		純正装着 パルプ LED		純正装着 LED		統正装着 パルブ LED		純正装着 パルプ LED		* *		
オーリス																																				
トーリス	H18.10 ~ H24.7	" NZE15#	НВЗ	H11		Prime H11/9		CLC26 CLC71	нвз	H11		Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10×31	T10×3	1		T8×28		14.ウインカーLED/Uルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (AL1928) が必要となります。 **: - CL39300プインカー-LED/Uルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要 ません ※01: 発光部の角度調整が必要です。	
	H16.10~H24./	ZRE15#	НВЗ	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	×	нвз	×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10×31	T10×3	1		T8×28		14.ウインカーLEDI(IJ-万を映画の場合、別表 既然キャンセラーセット (AL1928) が必要とはります。 ま1. CLB30のワインカーLEDI(IJ-ブを映画の場合キャンセラーセットは必要を せか 301. 光光部の内原同数が必要です。 続日 II-1 DI(IJ-アをキャメ III DIC欠換する際、バーナーのシェードを外し 層へ発着してくだる。	
	H24.8 ~ H27.3	NZE18#	н	HIR2		×	CLC27 CLC71 01			×	H16	×	CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル) アンバー						BA9S	BA9S	T10×31	T10×3	1		T8×28		※01:発光部の角度調整が必要です。	
		ZRE186H		HID D4RS (D4S)		×			×	H16	×	CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル) アンバー						BA9S	BA9S	T10×31	T10×3	1		T8×28		終正HIDパルプをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外し 周へ表着してください。		
	H27.4 ~ H30.6	NRE・ NZE・ ZRE18#	LED	LED	×	×	×	×	×	×	H16		CLC50 CLC60	×	LED	×	T10		T16		T20 (シングル) アンバー		\$25 (シングル) アンバー				T10		T10 or T10×31				T10 or T8×28			

*表記号について (): 適合可 x:適合不可 -:適合なし 空棚:空棚は対応未確認となっております。ご了承ください。

 HIDシステム取付時には、インパータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。 g パルプ国定方法が異なるため、HID LEDシステムお取付けはできません。 2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。

3. HID、LEDシステム装着に必要なパルプ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが臼薄したり書ったりする可能性があります。

4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ響告灯が点灯するため、お取付けはできません。 12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。

6. ヘッドライト内部の連光板にパルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。 13.フォグランプに黄色いガラスカパーが装着されている場合はパルプが当たる為、装着不可。

 HIDシステム取付時には、パルブ挿入口が狭いため、パルブ挿入口の拡大加工が必要です。 14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。

15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。